

## Manuál k terakotové míse, krbu

Postavte pec na **rovné, ploché, žáruvzdorné a tepelně odolné místo**. Odstraňte hořlavé materiály z dosahu pece. Pec je **velmi horká!**

Je nutné, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost pece od okolních předmětů (objektů) **minimálně jeden metr** ve všech směrech. **Nad pecí** musí být zajištěn bezpečný volný prostor **minimálně dva metry od nejvyššího bodu pece**.

### **Důležité:**

### Vypalování

Pro vypalování pece z hlíny je důležité bezpodmínečně dodržovat níže uvedený postup:

1. Pec nelze ihned užívat pro plný provoz
2. Před prvním vypalováním pece je potřeba pokrýt spodní část pece pískem. Vytvořte si koule z papíru a nechte je lehce hořet tak, aby se pec zahřála. Pak nechte pec samovolně vychladnout a vyjměte z pece písek.
3. Před druhým vypalováním vložte opět písek do pece a opakujte dle kroku 2, ale s trochou dřevěných třísek, tak aby byly utěsněny všechny póry.
4. Při třetím vypalování můžete pec nechat hořet déle. Při tomto kroku se může pec více ohřát. Opět i zde je nutné po vypalování nechat pec opět vychladnout.
5. Nyní je pec připravena pro správné použití.

Prosím nikdy nepoužívejte kapalná paliva a podpalovače, protože příliš rychlý ohřev pece může způsobit vážně poškození pece.

**Pro výše uvedené práce vždy používejte ochranné rukavice!**